



Płetwy sterujące

Płetwa sterująca jest elementem umożliwiającym sterowanie przewodem wiertniczym według założeń projektowych. Przed nadmiernym zużyciem jej krawędzie zabezpieczone są napoiną z materiałów o podwyższonej odporności na abrazję lub specjalnymi elementami wykonanymi z węgla wolframu.

W naszej ofercie posiadamy różne rodzaje płetw w różnych rozmiarach, dedykowanych do najbardziej popularnych maszyn wiertniczych: Vermeer, Ditch Witch, XCMG.

Soft BIT 1

formacje miękkie :

- piaski,
- gliny,
- iły,
- żwiry,
- piaski z domieszką gliny,
- gliny z domieszką piasków.

Soft BIT 2

formacje miękkie :

- piaski,
- gliny,
- iły,
- żwiry,
- piaski z domieszką gliny,
- gliny z domieszką piasków.

Soft BIT 3

formacje miękkie :

- piaski,
- gliny,
- iły,
- żwiry,
- piaski z domieszką gliny,
- gliny z domieszką piasków.

Soft BIT 4

formacje miękkie:

- piaski,
- gliny,
- iły,
- żwiry,
- piaski z domieszką gliny,
- gliny z domieszką piasków.

Soft BIT 5

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce.

Soft BIT 6

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Soft BIT 7

formacje średnio-twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Soft BIT 8

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Soft BIT 9

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- lessy.

Middle BIT 10

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,

- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Middle BIT 11

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Middle BIT 12

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Middle BIT 13

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Middle BIT 14

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Middle BIT 15

formacje średnio-twarde i twarde:

- gliny zwałowe,
- zbite piaski,
- łupki ilaste,
- margle,
- piaskowce,
- lessy.

Heavy BIT 16

formacje twarde:

- piaskowce,
- wapienie,
- łupki ilaste,
- miękkie skały.